



■写真の砥石は付属しておりません。

ELM-64 S12.7

モーターユニット

- 5,000～20,000min⁻¹
- 無段変速
- パワーサプライ
ELC-64S12.7
- 電源ユニット
ELC-D64S12.7





■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	使用砥石穴径 (mm)	質量 (kg)
ELM-64S12.7	5,000～20,000	520	0.44	φ12.7	3.7

ELM-64 S31.75

モーターユニット

- 5,000～20,000min⁻¹
- 無段変速
- パワーサプライ
ELC-64S31.75
- 電源ユニット
ELC-D64S31.75





■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	使用砥石穴径 (mm)	質量 (kg)
ELM-64S31.75	5,000～20,000	520	0.44	φ31.75	4

HSM-2850 S31.75

モーターユニット

- 2,000～10,000min⁻¹
- 無段変速
- パワーサプライ
HSC-2850S31.75
- 電源ユニット
HSC-D2850S31.75




■仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	使用砥石穴径 (mm)	質量 (kg)
HSM-2850S31.75	2,000～10,000	1,000	2.2	φ31.75	10

ELC-64 S12.7 他2点

パワーサプライ




■仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
ELC-64S12.7	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	3.8
ELC-64S31.75			
HSC-2850S31.75		1.1	

ELC-D64 S12.7 他2点

電源ユニット



※専用モーターコード
5m付

■仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
ELC-D64S12.7	三相200～240V 50/60Hz (単相200～240V)	1	1.1
ELC-D64S31.75			
HSC-D2850S31.75		1.1	

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。 ※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。

■安全のため突出し長さに注意し最高使用回転数以下でご使用ください。 ■安全のため、保護メガネをご使用ください。
■寸法・仕様等を予告なく変更する事があります。