

■写真の切削工具は付属していません。


HQM-50

モーターユニット

HQM-50

- 5,000～24,000min⁻¹
- 無段変速

剛性が必要な加工向け。エンドミル、ドリル加工対応。




●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。

仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HQM-50	5,000～24,000	720	0.78	φ12	12	7.2

※機械組み込み用の電源ユニットタイプ、単体操作用パワーサプライタイプ。用途に応じて選択できます。 ※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。



パワーサプライ HQC-50




仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HQC-50	三相200～240V 50/60Hz	1	3.8

電源ユニット HQC-D50

※専用モーターコード
5m付



仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HQC-D50	三相200～240V 50/60Hz 単相AC200～240V ±10% 50/60Hz	1	1.1



※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。

HSM-3500

モーターユニット

HSM-3500

- 2,500～17,000min⁻¹
- 無段変速





●オプションのコレットチャックはP.50を参照してください。

仕様

品番	無負荷回転数 (min ⁻¹)	最大出力 (W)	最大トルク (N・m)	最大チャック径 (mm)	付属コレット	質量 (kg)
HSM-3500	2,500～17,000	1,600	1.8	φ16	16	15

電源ユニット HSC-D3500

※専用モーターコード
5m付



仕様

品番	電源	消費電力 (KVA)	質量 (kg)
HSC-D3500	三相200～240V 50/60Hz (単相AC200～240V)	4.5	1.4

※三相電源、単相電源。用途に応じて選択できます。